

UKSH, ZE Medizinaluntersuchungsamt und Hygiene
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41, Lieferadresse: Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

**Amt Itzstedt
Segeberger Strasse 41
23845 Itzstedt**

Campus Kiel**ZE Medizinaluntersuchungsamt und Hygiene**

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 27.05.2022

Lieferadresse:

Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung

Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428
wasser-probenahme@uksh.de

**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-300194
Bewertung**

Probenahmeadresse: Itzstedter See, Itzstedt, RefNr.: DESH_PR_0311
Probenart: Oberflächenwasser
Auftraggeber: Kreis Segeberg - Gesundheitsamt

Die Keimzahlen der untersuchten mikrobiologischen Parameter geben keinen Anlass zur Beanstandung. Die zugehörigen Grenzwerte der Badegewässerverordnung Schleswig-Holstein 2018 werden eingehalten.

Die Gesamtbeurteilung des Badegewässers erfolgt am Ende der Badesaison auf Grundlage der Daten aus den vergangenen vier Jahren.

gez. Dr. A. Matthiessen
(Laborleitung)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Campus Kiel

ZE Medizinaluntersuchungsamt und Hygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 27.05.2022

Lieferadresse:

Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung

Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428

**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-300194
Messergebnisse**

Probenahmeadresse: Itzstedter See, Itzstedt, RefNr. DESH_PR_0311
Probenart: Oberflächenwasser
Auftraggeber: Kreis Segeberg
Gesundheitsamt
Probennehmer: GA Segeberg - Frau Barth
Entnahmedatum: 24.05.2022
Eingangsdatum: 24.05.2022
Bearbeitungsbeginn: 24.05.2022
Bearbeitung beendet: 27.05.2022



Labornummer	LU1284540		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Probenbezeichnung	Badeanstalt, Nichtschwimmer			
TEIS-ZID	25...100...01158			
Probenahmezeit	11:00			
Probenahmeart	Schöpfprobe			
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli (Badegew.)	MPN/100 ml	<10	#DIN EN ISO 9308-3:1999-07	1800
Intest. Enterokokken (Badegew.)	MPN/100 ml	<10	#DIN EN ISO 7899-1:1999-07	700

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert